

USB Afficheur Multimètre (Power Meter) , 19,90 CHF

<https://geosolaire.ch/usb-multimetre>

Product Image



Description

Le PM-37 permet de mesurer facilement et rapidement la tension de l'interface et la consommation de l'appareil USB raccordé. Le power meter se branche simplement entre le port USB et le consommateur USB. L'appareil affiche alternativement la tension et l'intensité. Le multimètre peut être utilisé sur chaque interface USB. Les câbles de données restent intacts.

- CAT I
- Affichage du courant et de la tension
- Entrée et sortie USB
- Plage de mesure du courant jusqu'à 2 A

Caractéristiques techniques

- Précision de la tension de l'affichage : $\pm 0,1$ V

Tension continue min.

3.00 V

Tension continue max.

7.00 V

Courant continu min.

0.01 A

Courant continu max.

2.00 A

Précision de base \pm

2 %

Type de mesure

valeur moyenne

Interfaces

USB

Alim.

Alimenté par USB

Poids

10 g

Etalonné selon

d'usine (sans certificat)

Catégorie de mesure

CAT I

Mesure de tension

DC

Mesure du courant

DC

Référence

PM-37

Affichage

numérique

Affichage (nombre de points)

999

Catégorie

Multimètre